

**SCHEDA PROCEDURA E PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  
DI IMPORTO INFERIORE AD EURO € 75.000,00 IVA ESCLUSA  
(ai sensi della Determina n 450 ASUR/DG del 31/07/2018 e ss.mm.ii.)**

Pratica U.O.C. Ingegneria Clinica sede operativa AST 1 PESARO URBINO

ID: Ordine Z27- 2023 – 59 del 01/03/2023

**U.O. COMPETENZA**

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche
--

**INFORMAZIONI PROCEDURA**

<b>Oggetto</b>	<i>FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA SU: LETTO ELETTRIFICATO MALVESTIO MOD. 3LA900HSA</i>
<b>CIG</b>	<b>Z373A2AC10</b>
<b>Tipologia fornitura</b>	Servizi
<b>Importo dell'appalto</b>	€ 175,00 (Iva esclusa)
<b>Conto economico</b>	0510020101 – Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie
<b>Procedura</b>	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto del principio di rotazione
<b>Modalità di affidamento</b>	Affidamento diretto ad operatore economico con specifiche competenze per il servizio in oggetto.

**Sezione C: ESITO PROCEDURA**

<b>Affidatario</b>	CARBINI SRL PI :02397660420
<b>Importo aggiudicazione</b>	€175,00 IVA esclusa = € 213,50 IVA inclusa
<b>Importo contratto</b>	€175,00 IVA esclusa = € 213,50 IVA inclusa
<b>Copertura finanziaria</b>	€ 213,50 IVA inclusa saranno imputati sul conto economico 0510020101 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie" e saranno coerenti ed economicamente compatibili con le disponibilità economiche del budget che saranno assegnate per l'anno 2023, come da autorizzazione AV1TECPAT-2023-13/1.

Con la sottoscrizione della scheda si dichiara che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

L'ISTRUTTORE  
Ing. Letizia Siler

IL RUP e Dirigente  
Ing. Silvia Arseni